

Asti

10.02.2020

Servizio
Protocollo JF/Approvvigionamenti
Prot. 001585

OGGETTO: "FORNITURA DI N.RO 1 VEICOLO DI MTT \leq 12000 KG e \geq 10000 KG ALLESTITO CON LAVACASSONETTI A CARICAMENTO POSTERIORE, ACQUA FREDDA , GUIDA A DESTRA, CAMBIO AUTOMATICO, SOSPENSIONI PNEUMATICHE" MEDIANTE LO SVOLGIMENTO DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA EX ART. 36, C. 2, LETT. B) DEL D. LGS. N. 50/2016 e s.m.i. CIG: 8166561B52, CUP:I35C19000120005

ERRATA CORRIGE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

A pag. 36 B. 1.2 AUTOTELAIO CABINATO del Capitolato speciale d'appalto si richiede erroneamente il posto guida lato sinistro relativamente al veicolo da fornirsi.

TALE INDICAZIONE È UN REFUSO, ASP SPA RICHIEDE CHE IL VEICOLO DA FORNIRSI ABBA IL POSTO GUIDA LATO DESTRO.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Gianluigi MASINO)
F.to in originale.